



无线探测器 LX8302使用说明书 (v1.1)



使用前请仔细阅读本说明书

01

第一章：用户操作说明

一、产品简介


本无线探测器采用我公司自主研发的信号鉴别技术，能可靠识别出人体移动的信号，有效的提高了探测精准度。

本产品适用于商铺、写字楼、商场、学校、家庭、仓库等重要场所。

二、功能特点

- ◆微处理数据核心技术，性能更优越；
- ◆独特的数字化算法，有效降低误报率；
- ◆采用理想专业加密编码方式，稳定可靠；
- ◆低功耗待机时间长；
- ◆专业透镜过滤信号，降低强光干扰；
- ◆具备防拆功能，提高防破坏性能；
- ◆全温度补偿，有效降低环境温度变化对产品稳定性的影响；
- ◆可降低小体型宠物的干扰；
- ◆密封结构设计，防蚊虫干扰。

三、结构说明



1、探测窗口(透镜)

通过此窗口 (35° 夹角) 对探测到的红外信号进行汇聚、过滤、分割等。

2、红外传感器

用于感应人体发出的红外信号，请勿触摸其表面。

3、防拆开关

当主机布防成功后，探测器处于工作状态时，一旦产品外壳被打开，就会触发防拆开关探测器将向主机发出报警信号。

4、光敏器件

采集外部光源传送到主控芯片进行分析处理，从而降低误报率。

5、状态指示灯

当探测器处于工作状态时，探测到有非法入侵信号后，状态指示灯“亮”并同步向主机发出报警信号。

6、电源

对探测器提供能量，请使用标配电池 (CR123A/3V)。

1.1、原因分析：

- ①、探测器供电电压不足；
- ②、事故现场离探测位置不合理；
- ③、主机故障或未布防。

1.2、故障排除方法：

- ①、确保探测器的供电正常；
- ②、正确调整探测范围；
- ③、确保主机工作正常且成功布防。

2、探测器误报

2.1、原因分析：


- ①、防拆开关损坏或未闭合；
- ②、防范区域门或窗未关闭；
- ③、警戒区内有干扰源（如：强磁场、强光源、冷/热源等）；
- ④、主机故障。

2.2、故障排除方法：

- ①、确保防拆开关完好且处于闭合状态；
- ②、关闭防范区域的门窗；
- ③、移除干扰源或重新找适宜的位置安装；
- ④、确保主机工作正常。


第二章：工程操作说明

一、红外光谱图



02

三、结构说明



1、探测窗口(透镜)

通过此窗口 (35° 夹角) 对探测到的红外信号进行汇聚、过滤、分割等。

2、红外传感器

用于感应人体发出的红外信号，请勿触摸其表面。

3、防拆开关

当主机布防成功后，探测器处于工作状态时，一旦产品外壳被打开，就会触发防拆开关探测器将向主机发出报警信号。

4、光敏器件

采集外部光源传送到主控芯片进行分析处理，从而降低误报率。

5、状态指示灯

当探测器处于工作状态时，探测到有非法入侵信号后，状态指示灯“亮”并同步向主机发出报警信号。

6、电源

对探测器提供能量，请使用标配电池 (CR123A/3V)。

1.1、原因分析：

- ①、探测器供电电压不足；
- ②、事故现场离探测位置不合理；
- ③、主机故障或未布防。

1.2、故障排除方法：

- ①、确保探测器的供电正常；
- ②、正确调整探测范围；
- ③、确保主机工作正常且成功布防。

2、探测器误报

2.1、原因分析：


- ①、防拆开关损坏或未闭合；
- ②、防范区域门或窗未关闭；
- ③、警戒区内有干扰源（如：强磁场、强光源、冷/热源等）；
- ④、主机故障。

2.2、故障排除方法：

- ①、确保防拆开关完好且处于闭合状态；
- ②、关闭防范区域的门窗；
- ③、移除干扰源或重新找适宜的位置安装；
- ④、确保主机工作正常。

第二章：工程操作说明

一、红外光谱图



03

三、结构说明

1、探测窗口(透镜)

通过此窗口 (35° 夹角) 对探测到的红外信号进行汇聚、过滤、分割等。

2、红外传感器

用于感应人体发出的红外信号，请勿触摸其表面。

3、防拆开关

当主机布防成功后，探测器处于工作状态时，一旦产品外壳被打开，就会触发防拆开关探测器将向主机发出报警信号。

4、光敏器件

采集外部光源传送到主控芯片进行分析处理，从而降低误报率。

5、状态指示灯

当探测器处于工作状态时，探测到有非法入侵信号后，状态指示灯“亮”并同步向主机发出报警信号。

1.1、原因分析：

- ①、探测器供电电压不足；
- ②、事故现场离探测位置不合理；
- ③、主机故障或未布防。

1.2、故障排除方法：

- ①、确保探测器的供电正常；
- ②、正确调整探测范围；
- ③、确保主机工作正常且成功布防。

2、探测器误报

2.1、原因分析：

- ①、防拆开关损坏或未闭合；
- ②、防范区域门或窗未关闭；
- ③、警戒区内有干扰源（如：强磁场、强光源、冷/热源等）；
- ④、主机故障。

2.2、故障排除方法：

- ①、确保防拆开关完好且处于闭合状态；
- ②、关闭防范区域的门窗；
- ③、移除干扰源或重新找适宜的位置安装；
- ④、确保主机工作正常。

04

三、结构说明

05

